## UNABHÄNGIGES

## **BATTERIE ZERTIFIKAT**



ZERTIFIKATNUMMER: 9BF19B3E-C03B-428A-8B0F-C9AB24F21CF1

**FAHRZEUG** 

ERGEBNISSE

MARKE: Tesla

MODELL: Model 3 - 78,8 kWh

**KILOMETERSTAND:** 62.412 km **FIN:** LRW3E7EL5PC761641

**DATUM UND UHRZEIT:** 23.10.2025, 11:33:48

**DURCHGEFÜHRT VON:** e-Autowelt

Markus Leitner




94,1 %

**ENERGIE** 74kWh | 79kWh

WI TO DEIGHWEITE COOK I TOOK

WLTP-REICHWEITE 660km | 702km



Batteriemanagementsystem (BMS)

Batteriesensor

Batteriemessungen

Batterie-Zellspannung

Fahrzeug-Kommunikation



ERTUN

## **GUTER GESUNDHEITSZUSTAND - KEINE AUFFÄLLIGKEITEN**

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem guten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

horans Reigel

Dr. Marcus Berger, CEO





	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	74,1kWh	74,1kWh	70,8kWh
Neu:	78,8kWh	78,8kWh	75,3kWh

EICHWEITE		WLTP	Typisch	Individuell
<b>≥</b>	Aktuell:	497-660km	439km	347km
SEIC	Neu:	528-702km	467km	369km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL	AVILOO-Box angeschlossen.	11:33:44
Ö	FLASH Test gestartet.	~
RO	Start der Datenerfassung.	~
GSP	Fahrzeug erkannt.	~
N	Datenerfassung beendet.	<b>~</b>
JHR.	Analyse der Daten.	~
SFÜ	Analyse abgeschlossen.	<b>✓</b>
A		

Spannungssensor	~
Stromsensor	~
Temperatursensoren	~
Zellspannungssensoren	

		Wert	Status
	BMS-Ladezustand (SoC)*:	67%	
BMS	Genauigkeit der SoC-Berechnung:		~
Δ	BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	93%	
	Genauigkeit der SoH-Berechnung:		~

		Min.	Max.	Delta	Status
MESSWERTE	Batterietemperatur	15.5°C	16.0°C	0.5°C	~
¥  }	Zellenspannung	3,954V	3,958V	4mV	~
2	Batteriespannung	379,9V			
	Durchschn. Stromstärke	-2,2A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	9 20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
41 - 60 3.958 3.95	4 3.955	3.954	3.955	3.955	3.955	3.954	3.954	3.954	3.954	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	1 - 20
61 - 80 3.954 3.955 3.955 3.955 3.955 3.955 3.955 3.955 3.955 3.955 3.955 3.955 3.955 3.955 3.957 3.957 3.957 3.957 3.957 3.957 3.957 3.957 3.957 3.957	8 3.958	3.958	3.958	3.957	3.958	3.955	3.955	3.957	3.955	3.957	3.957	3.957	3.955	3.955	3.954	3.955	3.954	3.954	3.954	3.955	21 - 40
	8 3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	41 - 60
01 06 2 057 2 057 2 057 2 057 2 059 2 059 2 059 2 059 2 059 2 059 2 059 2 059 2 059 2 059 2 059	7 3.955	3.957	3.957	3.957	3.957	3.957	3.957	3.957	3.957	3.957	3.957	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	3.954	61 - 80
81 - 96   3.957   3.957   3.957   3.957   3.958   3.958   3.958   3.958   3.958   3.958   3.958   3.958   3.958   3.958   3.958   3.958   3.958   3.958		/	/	/	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.957	3.957	3.957	3.957	81 - 96

MIN. 3.954 3.955 3.955 3.956 3.956 3.957 3.957 3.958 3.958 MAX.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgesteilt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.